

迅达钢带电梯钢带判废技术条件

保密文件

本文件含有迅达集团的专有保密信息。未经 INVENTIO AG 的书面同意，本文件及其所含信息不得向任何第三方披露，亦不得用于生产目的。

Vertraulich

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen, die geistiges Eigentum der Schindler-Gruppe sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne schriftliches Einverständnis der INVENTIO AG weder Dritten gegenüber offengelegt noch für die Fertigung verwendet werden.

Confidentiel

Le présent document contient des informations confidentielles, dont la propriété appartient au groupe Schindler. Ni ce document, ni les informations contenues dans ce dernier ne doivent être divulguées à des tiers parties, ou utilisées à des fins de fabrication sans l'accord écrit de INVENTIO AG.

Confidential

This document contains confidential information that is proprietary to the Schindler Group. Neither this document nor the information contained therein shall be disclosed to third parties nor used for manufacturing without written consent of INVENTIO AG.



This document has to be archived according to ON 0-10310

Template Version 4.0 (2015-10-31)

更改记录	Ae 0	Ae 1	Ae 2	Ae 3	Ae 4	Ae 5	Ae 6				
发布编号								起草	2021.04.03	李正球	
发布日期	2021.04.15							审查	2021.04.13	郭志新	
								校核	2021.04.13	贺丽蓉	
								批准	2021.04.14	郭利强	
迅达钢带电梯钢带判废技术条件								备注			
								替换 / 修改			页数 4
迅达（中国）电梯有限公司 上海市嘉定区兴顺路 555 号					级别	发布部门 NI		J 45110471		页码 1	语言 中文

迅达钢带电梯钢带判废技术条件

使用中，出现如下图所示照片类型失效，建议更换

问题照片	描述
	内部钢丝断裂
	钢丝刺穿钢带包覆层且包覆层开裂
	钢带包覆层纵向开裂
	钢带包覆层纵向开裂

Confidential

This document contains confidential information that is proprietary to the Schindler Group. Neither this document nor the information contained therein shall be disclosed to third parties nor used for manufacturing without written consent of INVENTIO AG.

Confidentiel





Le présent document contient des informations confidentielles, dont la propriété appartient au groupe Schindler. Ni ce document, ni les informations contenues dans ce dernier ne doivent être divulgués à des tiers parties, ou utilisés à des fins de fabrication sans l'accord écrit de INVENTIO AG.






Vertraulich

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen, die geistiges Eigentum der Schindler-Gruppe sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne schriftliches Einverständnis der INVENTIO AG weder Dritten gegenüber offengelegt noch für die Fertigung verwendet werden.

機密文件

本文件含有迅达集团的专有保密信息，未经 INVENTIO AG 的书面同意，本文件及其所含信息不得向任何第三方披露，亦不得用于生产目的。

	<p>钢带的曳引面的包覆层被外在部件顶伤</p>
	<p>钢带导向面生锈严重</p>
	<p>钢带曳引面局部有锈蚀面。—此项不作为更换准测，依据实际情况而定。</p>
	<p>钢带在导向面生锈</p>

	
	钢带侧边磨损导致钢丝外露
	曳引面工作齿型严重磨损导致齿型变形
	钢带拱起峰值超过 2mm, 需要更换。 

--以下空白--