迅達快訊

電扶梯安全事件分享



資料來源:東森新聞

https://tw.news.yahoo.com/%E5%B7%AE%E9%BB%9E%E6%B2%92%E5%91%BD-%E5%BA%9C%E4%B8%AD%E7%AB%99%E5%A4%A9%E6%A9%8B%E6%89%8B%E6%89%B6%E6%A2%AF%E7%BC%BA-%E9%9A%8E-%E9%AB%98%E4%B8%AD%E7%94%9F%E9%9A%AA%E8%B8%A9%E7%A9%BA%E6%8D%B2%E5%85%A5-020200628.html




資料來源 中時

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200626003113-260402?chdtv

迅達加值服務

扶梯踏板遺失偵測





優勢

安全

避免踏板遺失帶來的重 大危安

外觀


▶ 安全裝置隱藏在扶梯內 部,不會影響美觀

簡潔

不需額外加裝偵測感應 裝置在踏板上,節省成 本

保護您的使用者

迅達產品原廠安全設計,當踏階偵測器感應到踏階遺失、速度異常或運行方向 錯誤等異常時,偵測器會立刻動作停止電扶梯運作,必須由迅達保養人員現場 檢查、排除異常後才可手動恢復運作。







我們用極簡的方式,減少意外的發生,使每位使用者都能安心搭乘!

台北總部 台北市松山區光復南路35號9樓 電話 (02) 2528 6626 傳真 (02) 2528 6656 中區分公司 台中市西屯區太原路一段155號 電話(04)2311-0630~31 傳真(04)2311-0632 南區分公司 高雄市新興區七賢一路15號 電話(07)222-6177~78 傳真(07)222-6179